

[Kit de Reparación Warman 12 x 10 FAH](#)

[Inventory ID #83847]



- Inserción de forro de marco de placa (28 % cromo).
- Impulsor (28 % cromo).
- Buje de garganta (28 % cromo).
- Forro de voluta (28 % cromo).
- Anillo de articulación de entrada.
- Sellos de forro de voluta (2).
- Anillos de articulación de descarga.
- Anillos - O (4).
- Clavos de bujes de garganta (8).
- 3 kits disponibles.