

[Kits de Reparación para Bomba de Extremo Humedo Warman 10x8 STAII](#)

[Inventory ID #82202]



Fabricante: WARMAN

- Marco de inserción de forro de placa (28 % cromo).
- Impulsor (28 % cromo).
- Garganta de buje (28 % cromo).
- Forro de voluta (28% cromo).
- Anillo de la articulación de consumo.
- Sellos de forro de voluta.
- Anillo de articulación de descarga.
- Anillos-O (4).
- Vigas de buje de garganta (4).
- 3 kits de reparación disponibles.