

Allis Chalmers 3 x 3 x 10 SRL -C  
[Inventory ID #1087143]



- Reformado
- Nuevos cojinetes y sellos
- Revestimientos de caucho existentes (90%).
- Succión con brida de 3 pulg.
- Descarga con brida de 3 pulg.
- 10 pulg. De diámetro impulsor cerrado.
- Base del motor de techo.
- Protección de correa.

Ubicación: Savona BC, Canada