

Baras de Perforación HQ

[Inventory ID #697029]



- Condición del equipo: sin usar.
- 3 1/2in x 10ft 2in de largo.
 - Cantidad: 28.
- 3 1/2in x 26in de largo.
 - Cantidad: 1.
- Ubicación del equipo: British Columbia, Canada.
- Más de [partes y accesorios de perforación.](#)